

Anbringung der Einmannbedienung Pelé XL35 / Mounting the single man operation kit Pelé XL35




1. Gewichtsträger mit Rohr verbinden (Mittelloch Steckverbindung) /
Connect counterweight carrier with the tube (central hole patch cord)



2. Montagebild /
Main assembling front picture



3. Befestigung der unteren Klammer am unteren Steg des Gewichtsträgers /
Fastening of the lower bracket at the lower footbridge of the weight carrier



4. Detailbild der unteren Klammer /
Detail picture of the lower bracket



5. Befestigung der oberen Klammer am oberen Steg des Gewichtsträgers /
Fastening of the upper bracket at the upper footbridge of the weight carrier



6. Anschließen der Verbindungskabel Einmannbedienung an den Anschlüssen am Steuerkasten /
Attaching the interconnecting cables of the one man operation at the connections at the control panel



7. Detailbild der Anschlüsse [Hinweis: Wenn die Kabel der Einmannbedienung angeschlossen sind, ist der Joystick am Steuerkasten inaktiv] /
Detail picture of the connections [note: if the cables of the one man operation are attached, the joystick is inactive at control panel]



8. Fertiges Montagebild mit Blickrichtung zum Kran /
Ready assembly picture with line of sight to the crane

Bitte beachten Sie zudem die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung!

Please consider the safety references in the manual!